



Артикул	6533
Название	Сенсор OAS-61LD-2
Английское (немецкое) название	sensor OAS-61LD-2
Модель	Ryobi *
Каталожный номер	97823
Производство	Япония
Цена	По запросу
Дата	29.04.2026